

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: Proinfância Tipo 01

Endereço: Rua Maria Santana Sales, sn, Bairro Tamuá, Manga/MG

### 1) OBJETIVO

Este relatório fotográfico tem o objetivo caracterizar as condições atuais da construção da Proinfância Tipo 01 e os serviços já executados, bem como os serviços ainda faltantes.

### 2) CARACTERIZAÇÃO

A obra de construção da Proinfância teve início no ano de 2015, e até o ano de 2021, duas empresas foram responsáveis pela execução. A primeira teve o contrato rescindindo em 2017 e a segunda com rescisão do corrente ano.

A obra encontra-se com cerca de 65,00% dos serviços previstos na planilha do Fnde já executados.



Foto 01 – Fachada – Toda a edificação já se encontra com os serviços de alvenaria e reboco prontos, bem como já foi realizada externamente uma demão de selador.



P R E F E I T U R A  
**MANGA-MG**



Foto02-Entrada principal,com serviços de shafts a serem executados



27 de out. de 2023 10:21:49

-14°45'48,80491"S -43°56'29,59278"W

Foto03- Recepção



P R E F E I T U R A  
**MANGA-MG**



Foto04–Reservatório de água



Foto05–Banheiros com revestimentos, bancadas e divisórias em granito já executadas





P R E F E I T U R A  
**MANGA-MG**



Foto06–Revestimentos de paredes executados,faltando os serviços de instalações elétricas,forro, piso e pintura



Foto07– Bancadas já instaladas



P R E F E I T U R A  
**MANGA-MG**



Foto08–Sanitário infantil



Foto09–Circulação Bloco B



P R E F E I T U R A  
**MANGA-MG**



Foto10– Sanitário



Foto11– Cozinha





P R E F E I T U R A  
**MANGA-MG**



Foto12–Cozinha com bancadas e revestimentos executados



Foto13–Despensa com prateleiras de granito executadas



P R E F E I T U R A  
**MANGA-MG**



Foto14– Sala de aula



Foto15– Pátio Coberto





P R E F E I T U R A  
**MANGA-MG**



Foto16–Lavatório refeitório com bancadas e revestimentos executados



27 de out. de 2023 10:18:35  
-14°45'48,80092"S -43°56'29,56268"W

Foto17– Refeitório – Piso que será removido.



P R E F E I T U R A  
**MANGA-MG**



Foto18– Área Técnica - Piso que será removido.



Foto19–Copa de funcionários com revestimentos e portais das esquadrias já executados



Foto20– Sala multiuso

Manga MG, 10 de Novembro de 2023.

**Cristiane Josiely Vieira Barbosa**  
Engenheira Civil CREA MG 213651/D